

AB Tranåsbestäder
Parkgården

Kompletterande bedömning avseende block i slänt
PM 241118

I samband med framtagande av detaljplan för del av Ekmarksberg 1:1 (Parkgården) har framkommit önskan om kompletterande bedömning beträffande förekommande block i slänt åt öster.

Vid den geotekniska undersökningen (Mitta 2023) belystes att block förekommer i slänten åt öster samt att eventuell risk för blockutfall föreligger.

En kompletterande syn/kontroll av blocken utfördes den 14 november 2024 av Mikael Argus, Mitta. En översyn av den aktuella slänten utfördes okulärt. Vidare utfördes en enkel kontroll varvid blocken konstateras vara jordfasta. Det bedöms ej föreligga risk för blockutfall.



▲ Slänten sett från väst



▲ Slänten sett från norr

Mitta Geoteknik Vatten & Miljö

Mikael Argus